BRATTÖRVEITA

Nr.		Klasse
1		-
3		-
5		-
13	a	C
15		C
17		C
23		-

I.

Gate Brattörveita nr. 1
Betegnelse

Eier 1970 Bech, Andreassen, Oskar
Takst kr. 100.000 Areal tomt 189 m², bygninger m²
Bruk Bolig, lager, butikk

Oppført (KJENT) ______ tidligst 1841 senest ______ omkring (ANTATT) 1841 -
Siste brann 1841 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk bolig

Plantype Opprinnelig svalgangshus
Hovedmål
Etasjer 2/3 mot gårdsplass

Grunnmur Pusset
Vegger Tömmer, liggende panel
Tak Saltak, tegl
Kjeller under hele

Eksteriør Fasadeutstyr fra slutten av 1800-årene, relativt enkelt. T-post-vinduer, kanellerte pilastre som omrammin g.

Interiør Ombygget i 1890-årene.

Gårdsplass, Hellelagt
Uthus Innebygget sval. Opprinnelig panel.

Ombygging
1896 - innredning av butikk, ny trapp, div. endringer
1924 - ominnredning av butikk
1958 - kobbhus på loft

Tegninger, oppmålinger
1896 - planer, snitt, fasade mot Krambugt. (Ant. Solberg & Christensen - BA
~~1924 -~~ tegninger til ombygging - BA
1924 - tegninger til ominnredning av butikk - BA

Ønskelige forandringer

Omgivelser positive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B-C

Prioritering -

Dato 24.4.73
Sign LR

II.

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer



148.14



148.16

I.

Gate Brattörveita nr. 3
Betegnelse

Eier 1970 Trondheim kommune
Takst kr. 50.000 Areal tomt 125 m² bygninger 105 m²
Bruk Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1841 senest ______ omkring 1841 (ANTATT)
Siste brann 1841 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk Bolig

Plantype Sideport, 4-romsplan. Oppgang til 2. etasje fra hver side av gårdsplass
Hovedmål 11 x 7,5/3 x 5 + 12 x 2,5
Etasjer 2

Grunnmur Skiferkledd
Vegger Tömmer, panel
Tak Saltak, tegl
Kjeller delvis

Eksteriør Blandet bruk av bygningselementer, dels fra ca. 1850, dels fra 1880-årene. Vinduer 2. etasje og mot gårdsplass ant. opprinnelige
Interiør delvis ombygget

Gårdsplass, Uthus Svært trang, stöpt

Ombygging 1916 - Forandring av pipe, grue revet, div. endringer i 2. etasje

Tegninger, oppmålinger
1915 - planer, snitt, fasade för og etter forandring - ark. Th. Borg

Taklekkasje, rotter, trangbodd, forslummet.
Fasade ikke forandret i 1916.

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand C
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering A

Prioritering -

Dato 23.4.73
Sign LR

II.

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

157.29

157.29

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Brattørveita nr. 5
Betegnelse

Eier 1970 Trondheim kommune
Takst kr. 70000 Areal tomt 136 m² bygninger 117 m²
Bruk Bolig (1.etasje tom)

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1841 senest ______ omkring 1841 (ANTATT)
Siste brann 1841 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk bolig

Plantype

Hovedmål 10,5 x 6,5/5 x 6
Etasjer 2

Grunnmur pusset tegl
Vegger Tømmer, liggende panel
Tak Saltak, tegl. Kobbhus med dør mot gårdsplass.
Kjeller delvis

Eksteriør Kraftig 1880-årsfasade.Brystningsfelt til sålbenkhøyde, 1.etasje. Sammenhengende sålbenk under vinduer i 2.etasje.

Interiør
interiør av nyere dato.

Gårdsplass, støpt.
Uthus

Ombygging Ant. 1878 - diverse endringer, ny fasade.

Tegninger, oppmålinger
1937 - snitt gj. gårdsplass, plan av loft, delvis fasade.

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand	B-C
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	A
Prioritering	-

Dato 24.4.1973
Sign L.F.

II.

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

157.30

Gate Brattörveita nr. 13 a
Betegnelse

Eier 1970 Trondheim kommune
Takst kr. 80.000 Areal tomt 194 m², bygninger 159 m²
Bruk Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1841 senest ______ omkring 1841 - (ANTATT)
Siste brann 1841 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk Bolig
1928-ca. 1940 melkutsalg

Plantype

Hovedmål 12 x 10/ Etasjer 2

Grunnmur pusset stein, delvis kvaderpuss
Vegger tömmer, liggende panel
Tak saltak, tegl
Kjeller Ja.

Eksteriør 1880-90. Kraftig profilering

Interiør

Gårdsplass, stöpt
Uthus

Ombygging 1904

Tegninger, oppmålinger
1928 - plan 1. et. - BA
1945 - plan 1. og 2. et. - BA

Ønskelige forandringer

Omgivelser positive

Vedlikeholdstilstand B-C
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering A

Prioritering C

Dato 8.5.73
Sign L.F.

II.

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

157.31

157.32

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Brattörveita nr. 15
Betegnelse

Eier 1970 Bye, Sverre og Olaf
Takst kr. 45.000 Areal tomt 164 m² bygninger 123 m²
Bruk Bolig

Oppført (KJENT) tidligst 1841 senest omkring (ANTATT)
Siste brann 1841 Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk bolig
Arkitekt

Plantype forskjövet 4-romsplan, inng. fra portrom (1900)

Hovedmål 10 x 6,5/4,5 x 5 Etasjer 2

Grunnmur kvaderpusset mur Kjeller delvis
Vegger tömmer
Tak

Eksteriør 1880-90 Fasadeutstyret dominerende i flaten. Frodig profilering.
Barokkdör innsatt i port.
Interiør preg fra 1880-årene.

Gårdsplass, stöpt.
Uthus 1 et., mur, oppfört 1934.

Ombygging 1900: Inngang fra veita, utvendig jerntrapp i gårdsrom, senere fjernet.
1930: Utgraving av hel kjeller, riving av stor grue.
1934: Uthus.

Tegninger, oppmålinger
1900 plan, snitt gj. gårdsrom - BA
1930 plan 1. et. og kjeller, delvis fasade - BA
1934 uthus, plan, snitt, fasade - BA

Brannskadet 1966 - reparert.

Ønskelige forandringer

Omgivelser positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering A

Prioritering C

Dato 8.5.73
Sign L.F.

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

157.33

157.34

I.

Gate: Brattörveita nr. 17
Betegnelse:

Eier 1970: Stormo, Berthe
Takst kr.: 100.000 Areal tomt: 202 m². bygninger: 133 m²
Bruk: Hospits

Oppført: ____ (KJENT) tidligst: 1841 senest: ____ omkring: 1841- (ANTATT)
Siste brann: 1841 Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype:
Hovedmål: 13 x 7 Etasjer: 2

Grunnmur: pusset mur
Vegger: tömmer
Tak:
Kjeller: delvis, hvelvet.

Eksteriør: 1880-90, segmentformete overstykker over vinduene.

Interiør: Modernisert.

Gårdsplass, Uthus: stöpt. Romslig, stort syrintre.

Ombygging:
1934 - Brann: Hovedbygn. reparert, bakbygning kondemnert.
1935 - Bakbygning i mur.
1966 - utbedring etter brann.

Tegninger, oppmålinger:
1934 - planer og snitt.

Ønskelige forandringer: [illegible]

Omgivelser: positive, men i opplösning.

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B-C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	C

Dato: 8.5.73
Sign: L.F.

II.

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

157.35

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Brattørveita nr. 23 - innlemmet i Søndre gt. 25
Betegnelse: 1912

Eier 1970: A/S Trobo
Takst kr. 000 Areal tomt m² bygninger m²
Bruk

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1841 senest ______ omkring 1841 (ANTATT)
Siste brann: 1841 Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype: Hjørnegård, rektangulær midtgangsplan, dobbeltrom. Sidefløy mot Danielsbakerveita, bakbygning.
Hovedmål — Etasjer

Grunnmur: Pusset tegl.
Vegger: Tømmer, st. panel
Tak: Saltak, tegl.

Kjeller: Under hele gården 2 hvelvete rom mot nordøst.

Eksteriør: Godt bevart empirepreg. gesimskasse fjernet. Midtpostvinduer, 6 ruter. Flat profilert omramming.

Interiør:

Gårdsplass, Uthus: Støpt. Svalgang 3 sider. Lite lys. 3 etasjer mot gårdsplass.

Ombygging:
1951 - fasadeendring. Gulv senket, butikkfasade.
1958 - Butikk endret.
1959 - Nye vinduer med hele ruter.

Tegninger, oppmålinger: 1952 - plan 1.etasje, fasade.

Ønskelige forandringer

Omgivelser: positive, men i oppløsning

Vedlikeholdstilstand	B-C
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	A-B
Prioritering	-

Dato: 8.5.1973.
Sign: L.F.

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	